

東川口地区 土砂災害ハザードマップ

図中の「土砂災害特別警戒区域」と「土砂災害警戒区域」は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき設定されたものです。
土砂災害警戒区域では、土砂災害による危害のおそれがありますので、大雨などの際には早めの自主避難を心がけてください。
土砂災害特別警戒区域では、自己用住宅の新築・増改築等において、建築確認の際に、建物の構造が一部制限されることがあります。

土砂災害時の持ち出し品



薬・薬手帳



携帯電話



銀行等の通帳・印鑑

食料・飲料水

携帯ラジオ

懐中電灯

保険証

現金

生理用品

0 50 100 150 200 250 300m



指定避難所
川口地域福祉センター
末広荘 TEL 89-2359

指定避難所
長岡市立東川口保育園
TEL 89-2028

指定避難所(地区防災センター)
川口公民館
TEL 89-3120


凡例

土砂災害警戒区域(急傾斜地の崩壊)		【一時避難所】
土砂災害警戒区域(土石流)		① 第1区 一時避難場所
土砂災害警戒区域(地すべり)		② 第2区 一時避難場所
土砂災害特別警戒区域		③ 第3区 一時避難場所
指定避難所		④ 第4区 一時避難場所
一時避難所 ※地域で定めた場所		⑤ 第5区 一時避難場所
避難路		⑥ 第6区 一時避難場所
避難路(危険区域内を通る避難路) がけ下を避難する場合はがけ崩れに注意しましょう!		⑦ 第7区 一時避難場所
土砂のおおよその移動方向		

避難するためには

- テレビ・ラジオから大雨警報・土砂災害警戒情報が発表されたとき
家の裏側の渓流や斜面に異常が見られたら急いでその場から離れてください。
早期避難を心がけましょう
土砂災害は、いつどこで起こるかを正確に予測するのは難しいため、土砂災害から命を守るためには、少しでも日頃と比べておかしいと感じるような時には早めの避難が重要です。またそのような場合には市役所等への連絡をお願いします。
- 長岡市役所から避難準備情報が発表されたとき
家の裏側の渓流や斜面に異常が見られたら急いでその場から離れてください。
家族との連絡や貴重品・重要物等の非常用持出品を用意して避難の準備をしてください。
- 長岡市役所から避難勧告が発令されたとき
市では避難所を開設しています。指定された学校等へ至急避難してください。
- 長岡市役所から避難指示が発令されたとき
避難されていない人は、早急に市が指定した避難所に避難してください。
近くに指定された避難所が無い場合は、高台や鉄筋コンクリート等の堅固な2階以上の建物に避難し、命を守る行動をお願いします。

豪雨時及び災害発生時の連絡方法



土砂災害とは

土石流

土石流は、山腹や渓流に堆積していた土石が長雨や集中豪雨によって、一気に下流へ押し流される現象。



前兆現象

- 渓流の流水が急激に濁り、流木などが混ざっている。
- 降雨が続いているにもかかわらず、水位が急激に減少し始める。
- 近くで山崩れ、土石流が発生している。
- 渓流付近の斜面が崩れ始め、落石などが発生している。

がけ崩れ(急傾斜地の崩壊)

地中にしみこんだ水分が土の抵抗を弱め、雨や地震などの影響によって急激に斜面が崩れ落ちる現象。




前兆現象

- 斜面にはらみが見られる。
- 斜面に亀裂ができる。
- 小石が斜面からパラパラと落ち出す。
- 斜面より異常な音が聞こえ出す。

地すべり

斜面の一部あるいは全部が、地下水の影響と重力によってゆっくりと斜面下方に移動する現象。



前兆現象

- 亀裂や段差が発生もしくは、拡大する。
- 建物等が変形(戸の締まりが悪くなる、壁に隙間ができる)する。
- 擁壁のクラックや押し出しが見られる。
- 地下水の急激な変化(枯渇や急増)が見られる。
- 落石や小崩壊の発生が見られる。

緊急時の連絡先

我が家の避難場所:
電話番号:

連絡先	電話番号
川口公民館(地区防災センター)	89-3120
川口地域福祉センター 末広荘	89-2359
長岡市立 東川口保育園	89-2028
長岡市川口支所	89-3111
長岡市危機管理防災本部	39-2262

家族の連絡先と避難時のメモ

【この土砂災害ハザードマップに関するお問い合わせ先】

長岡市 危機管理防災本部 TEL.39-2262

ながおか防災ホームページ

<http://www.bousai.city.nagaoka.niigata.jp/>

〒940-8501 新潟県長岡市大手通1丁目4番地10