

# 【8月25日大雨（土砂災害・浸水害）、洪水警報】 長岡市の状況報告（第1報）

令和6年8月26日(月)午前9時

長岡市危機管理防災本部

## 【気象概要・体制】

| 日時        | 内容  |
|-----------|---|
| 25日 16:18 | 大雨警報（土砂災害、浸水害）、洪水警報 発表<br>【体制】警戒体制に移行             |
| 16:18     | 土砂災害前ふれ注意情報 ト-26（滝谷）、ナ-26（太田） 発表<br>【体制】第1次出動体制移行 |
| 16:24     | 記録的短時間大雨情報（小千谷付近）                                 |
| 17:05     | 土砂災害警戒情報 ト-26（滝谷）、ナ-26（太田） 発表                     |
| 20:00     | 土砂災害警戒情報 解除                                       |
| 20:29     | 大雨警報（土砂災害、浸水害） 洪水警報 全て解除<br>【体制】通常体制に移行           |

## 【降雨状況】

| 観測所名   | 期間内総雨量  | 最大当時間雨量             |
|--------|---------|---------------------|
| アメダス長岡 | 75.5mm  | 68.0mm(8月25日16時40分) |
| 渡沢     | 69.0mm  | 62.0mm(8月25日16時20分) |
| 栖吉     | 67.0mm  | 62.0mm(8月25日16時30分) |
| 濁沢町    | 85.0mm  | 70.0mm(8月25日16時20分) |
| 関原南    | 54.0mm  | 50.0mm(8月25日16時40分) |
| 猫興野    | 44.0mm  | 42.0mm(8月25日17時10分) |
| 浦      | 30.0mm  | 25.0mm(8月25日16時40分) |
| 上岩井    | 36.0mm  | 32.0mm(8月25日16時50分) |
| 山古志竹沢  | 103.0mm | 85.0mm(8月25日16時10分) |
| アメダス小国 | 18.0mm  | 14.0mm(8月25日16時40分) |
| 小島谷    | 49.0mm  | 47.0mm(8月25日16時50分) |
| アメダス寺泊 | 15.0mm  | 15.0mm(8月25日17時20分) |
| 法崎     | 56.0mm  | 55.0mm(8月25日17時20分) |
| アメダス栃尾 | 28.0mm  | 17.5mm(8月25日17時00分) |
| 栃堀     | 48.0mm  | 29.0mm(8月25日15時40分) |
| 与板維持管理 | 65.0mm  | 63.0mm(8月25日17時00分) |
| 東川口    | 100.0mm | 76.0mm(8月25日16時10分) |
| 大平沢川機場 | 118.0mm | 90.0mm(8月25日16時10分) |

※令和6年8月25日午後3時から令和6年8月25日午後8時まで（5時間）の連続雨量

## 【河川水位状況】

| 河川（観測所）    | 状況                           | 最高水位   |
|------------|------------------------------|--------|
| 栖吉川（地蔵観測所） | 避難判断水位超過（8月25日17時40分～18時40分） | 20.96m |
| 栖吉川（長倉観測所） | 氾濫注意水位超過（8月25日17時20分～17時30分） | 26.60m |
| 太田川（宮内観測所） | 氾濫注意水位超過（8月25日17時40分～18時10分） | 23.23m |

## 【被害状況】（26日午前8時30分現在）

（1）人的被害                      なし

（2）建物被害

| 地域 | 施設名<br>（場所） | 被害状況                        | 対応状況            |
|----|-------------|-----------------------------|-----------------|
| 長岡 | 三和2         | 住家 1棟（床上浸水）                 | 警防課対応           |
| 長岡 | 悠久町4        | 住家 1棟（床上浸水）<br>住家 9棟（床下浸水）  | 警防課対応           |
| 長岡 | 西新町2        | 住家 5棟（床下浸水）                 | 警防課対応           |
| 長岡 | 永田1         | 住家 1棟（床下浸水）                 |                 |
| 長岡 | 四郎丸3        | 住家 1棟（床下浸水）                 |                 |
| 長岡 | 渡場町         | 住家 1棟（床下浸水）                 |                 |
| 長岡 | 愛宕          | 住家 1棟（床上浸水）                 |                 |
| 長岡 | 下々条2        | 住家 1棟（床上浸水）                 | 下水道課現場確認済み      |
| 長岡 | 喜多町         | 住家 1棟（床上浸水）                 |                 |
| 三島 | 脇野町         | 非住家 3棟（床下浸水）                | 25日17:00頃解消済み   |
| 川口 | 東川口         | 住家 1棟（床下浸水）<br>非住家 2棟（床下浸水） | 26日AM再度確認予定（支所） |

（3）市道道路被害

| 地域  | 路線名等       | 区間                                | 規制理由 | 規制状況     |       |        |       |
|-----|------------|-----------------------------------|------|----------|-------|--------|-------|
|     |            |                                   |      | 規制日時     |       | 規制解除日時 |       |
| 長岡  | 市道64号線     | 袋町アンダーパス<br>（乗用車1台立往生→移動済み）       | 冠水   | 25日      | 16:30 | 25日    | 20:05 |
| 長岡  | 市道宮内202号線  | 村松木橋（河川増水により木橋流出）<br>用途廃止により通行止め中 | 流出   | 従前から通行止め |       | -      | -     |
| 長岡  | 市道新組90号線   | 北陽1丁目福島第1市道ボックス<br>（乗用車1台立往生）     | 冠水   | 25日      | 18:15 |        |       |
| 長岡  | 市道上川西5号線   | 蓮濁第1市道ボックス                        | 冠水   | 25日      | 19:00 |        |       |
| 長岡  | 市道東幹線28号線  | 蓬平町高龍神社付近（交互通行）                   | 土砂崩落 | 25日      | 18:00 |        |       |
| 長岡  | 市道上川西202号線 | 蓮濁第2市道ボックス                        | 冠水   | 25日      | 19:00 |        |       |
| 中之島 | 市道中之島40号線  | アンダーボックス 国道8号 中興野-灰島新田            | 冠水   | 25日      | 17:58 | 26日    | 04:52 |
| 中之島 | 市道中之島807号線 | アンダーボックス 高速道路料金所下                 | 冠水   | 25日      | 17:18 | 25日    | 19:41 |
| 中之島 | 市道中之島808号線 | アンダーボックス 国道8号 灰島新田-中之島地内          | 冠水   | 25日      | 17:26 | 25日    | 20:09 |
| 中之島 | 市道中之島803号線 | 国道8号側道 中之島地内                      | 冠水   | 25日      | 17:45 | 25日    | 20:17 |
| 越路  | 市道越路383号線  | 朝日地内道路ボックスカルバート                   | 冠水   | 25日      | 15:53 | 25日    | 16:38 |

|     |              |                 |      |      |         |  |
|-----|--------------|-----------------|------|------|---------|--|
| 山古志 | 市道山古志 415 号線 | 当面の間通行止め（迂回路あり） | 土砂崩落 | 26 日 | 8 : 30  |  |
| 川口  | 市道川口 104 号線  | 川口荒谷地内          | 土砂崩落 | 25 日 | 18 : 38 |  |

(4) 主要道路通行止め なし

(5) 河川被害

| 地域 | 河川名（管理者）         | 被害場所     | 被害状況                   | 対応                        |
|----|------------------|----------|------------------------|---------------------------|
| 長岡 | 普通河川下助川<br>（市管理） | 悠久町 4 丁目 | 溢水（損傷なし）<br>住家床上浸水【再掲】 | 消防団及び業者によるポンプ排水<br>河川工事箇所 |

(6) 土木施設被害

| 地域 | 施設名（場 所）    | 被害場所     | 被害状況   | 対応           |
|----|-------------|----------|--------|--------------|
| 長岡 | 市道宮内 202 号線 | 村松木橋【再掲】 | 村松木橋流出 | 用途廃止により通行止め中 |

(7) 農地、農林道、農業施設等被害

| 地域 | 被害箇所  | 詳細（地区/箇所数）                       |
|----|-------|----------------------------------|
| 川口 | 川口武道窪 | 農道谷側路肩崩落（18 時 47 分コーンバー設置全面通行止め） |

(8) 市有施設

| 地域 | 施設名<br>（場 所） | 発生時刻<br>（覚知） | 被害状況                             | 対応状況     |
|----|--------------|--------------|----------------------------------|----------|
| 長岡 | ながおか市民センター   | 19 : 00      | 5 階の壁から雨漏りを確認                    | 吸水シートを設置 |
| 長岡 | さいわいプラザ      | 17 : 00      | 地下機械室、正面玄関風除室、8 階<br>機械室内で雨漏りを確認 | 雑巾で拭き取り  |

## 【避難場所開設】

・なし

## 【その他】

停電

| 地域                           | 戸数    | 停電日時       | 復電日時       | 備考           |
|------------------------------|-------|------------|------------|--------------|
| 川崎 2・3 丁目                    | 200 戸 | 25 日 15:28 | 25 日 17:57 |              |
| 与板町与板                        | 700 戸 | 25 日 16:28 | 25 日 19:00 |              |
| 西川口                          | 70 戸  | 25 日 16:28 | 25 日 18:10 |              |
| 与板うまみち森林公園キャンプ場<br>（倒木による停電） |       | 25 日 18:30 |            | 26 日午前中に復旧予定 |

火災等

- ・中之島で落雷の疑いにより火災（部分焼） 1 件発生。（詳細は調査中）
- ・中野中で落雷の疑いによりブレーカーが焦げた。（詳細は調査中）