

# 【8月25日大雨（土砂災害・浸水害）、洪水警報】

## 長岡市の状況報告（第3報）

令和6年8月28日(水)午前9時

長岡市危機管理防災本部

### 【気象概要・体制】

日時	内容
25日 16:18	大雨警報（土砂災害、浸水害）、洪水警報 発表 【体制】警戒体制に移行
16:18	土砂災害前ぶれ注意情報 ト-26（滝谷）、ナ-26（太田） 発表 【体制】第1次出動体制移行
16:24	記録的短時間大雨情報（小千谷付近）
17:05	土砂災害警戒情報 ト-26（滝谷）、ナ-26（太田） 発表
20:00	土砂災害警戒情報 解除
20:29	大雨警報（土砂災害、浸水害） 洪水警報 全て解除 【体制】通常体制に移行

### 【降雨状況】

観測所名	期間内総雨量	最大当時間雨量
アメダス長岡	75.5mm	68.0mm(8月25日16時40分)
渡沢	69.0mm	62.0mm(8月25日16時20分)
栖吉	67.0mm	62.0mm(8月25日16時30分)
濁沢町	85.0mm	70.0mm(8月25日16時20分)
関原南	54.0mm	50.0mm(8月25日16時40分)
猫興野	44.0mm	42.0mm(8月25日17時10分)
浦	30.0mm	25.0mm(8月25日16時40分)
上岩井	36.0mm	32.0mm(8月25日16時50分)
山古志竹沢	103.0mm	85.0mm(8月25日16時10分)
アメダス小国	18.0mm	14.0mm(8月25日16時40分)
小島谷	49.0mm	47.0mm(8月25日16時50分)
アメダス寺泊	15.0mm	15.0mm(8月25日17時20分)
法崎	56.0mm	55.0mm(8月25日17時20分)
アメダス栃尾	28.0mm	17.5mm(8月25日17時00分)
栃堀	48.0mm	29.0mm(8月25日15時40分)
与板維持管理	65.0mm	63.0mm(8月25日17時00分)
東川口	100.0mm	76.0mm(8月25日16時10分)
大平沢川機場	118.0mm	90.0mm(8月25日16時10分)

※令和6年8月25日午後3時から令和6年8月25日午後8時まで（5時間）の連続雨量

## 【河川水位状況】

河川（観測所）	状況	最高水位
栖吉川（地蔵観測所）	避難判断水位超過（8月25日17時40分～18時40分）	20.96m
栖吉川（長倉観測所）	氾濫注意水位超過（8月25日17時20分～17時30分）	26.60m
太田川（宮内観測所）	氾濫注意水位超過（8月25日17時40分～18時10分）	23.23m

## 【被害状況】（28日午前9時現在）

（1）人的被害                      なし

（2）建物被害

区 分		長 岡	三 島	川 口	合 計	被害報告計
住 家	床上0.1m以上1m未満の浸水	2	0	0	2	21
	床上0.1m未満の浸水	1	0	0	1	
	床下浸水	18	0	0	18	
非住家	浸水被害（土間など）	0	3	0	3	3
合 計		21	3	0	24	24

※川口地域は調査中

（3）市道道路被害

地域	路線名等	区 間	規制理由	規制状況			
				規制日時		規制解除日時	
長岡	市道64号線	袋町アンダーパス （乗用車1台立往生→移動済み）	冠水	25日	16:30	25日	20:05
長岡	市道宮内202号線	村松木橋（河川増水により木橋流出） ※用途廃止により通行止め中だったもの ※8/27 流出部材撤去作業実施	流出	従前から通行止め		-	-
長岡	市道新組90号線	北陽1丁目福島第1市道ボックス （乗用車1台立往生）	冠水	25日	18:15	26日	11:00
長岡	市道上川西5号線	蓮瀉第1市道ボックス	冠水	25日	19:00	26日	16:30
長岡	市道東幹線28号線	蓬平町高龍神社付近（片側交互通行）	土砂崩落	25日	18:00	26日	16:00
長岡	市道上川西202号線	蓮瀉第2市道ボックス	冠水	25日	19:00	26日	10:15
長岡	市道六日市62号線	妙見町地内（通行可） ※8/27 土砂撤去作業実施	土砂崩落	-	-	-	-
中之島	市道中之島40号線	アンダーボックス 国道8号 中興野-灰島新田	冠水	25日	17:58	26日	04:52
中之島	市道中之島807号線	アンダーボックス 高速道路料金所下	冠水	25日	17:18	25日	19:41
中之島	市道中之島808号線	アンダーボックス 国道8号 灰島新田-中之島地内	冠水	25日	17:26	25日	20:09
中之島	市道中之島803号線	国道8号側道 中之島地内	冠水	25日	17:45	25日	20:17
越路	市道越路383号線	朝日地内道路ボックスカルバート	冠水	25日	15:53	25日	16:38
山古志	市道山古志415号線	旧国道291号（迂回路あり）	土砂崩落	26日	8:30	27日	10:00
山古志	山古志3号線	梶金～木籠（通行可） ※8/31 土砂撤去作業予定	土砂崩落	-	-	-	-
山古志	山古志26号線	大久保～梶金（片側交互通行）	土砂崩落	26日	10:30	8/31 土砂撤去作業予定	

山古志	山古志 155 号線	種芋原（屋内金）（通行可）	路肩土砂崩壊	-	-	-	-
和島	市道和島 80 号線	下富岡地内（通行可）	路肩土砂崩壊	-	-	-	-
和島	市道和島 71 号線	下富岡地内（通行可）	路肩土砂崩壊	-	-	-	-
川口	市道川口 104 号線	川口荒谷地内	土砂崩落	25 日	18 : 38	27 日	17 : 00

(4) 主要道路通行止め なし

(5) 河川被害

地域	河川名（管理者）	被害場所	被害状況	対応
長岡	普通河川下助川（市管理）	悠久町 4 丁目	溢水（損傷なし） 住家床上浸水【再掲】	消防団及び業者によるポンプ排水 河川工事施工中

(6) 土木施設被害

地域	施設名（場 所）	被害場所	被害状況	対応
長岡	市道宮内 202 号線	村松木橋【再掲】	村松木橋流出 ※用途廃止により通行 止め中だったもの	8/27 流出部材撤去作業実施

(7) 農地、農林道、農業施設等被害

地域	被害箇所	詳細（地区/箇所数）
長岡	蓬平町	水路 土砂流入
長岡	竹之高地町	水路 土砂流入
長岡	宝地町	農地 土砂流入
山古志	竹沢	農地 法面崩落
山古志	種芋原	農地 崩落土砂の流入
和島	荒巻	三島林道 3 号線 砂利流出（通行可）
和島	下富岡	下富岡林道 法面崩落（通行可）
与板	与板地域	林道大津線 砂利流出（通行可）
与板	与板地域	農道山沢線（作業道） 倒木（全面通行止め）
川口	川口武道窪	農道 谷側路肩崩落（全面通行止め）
川口	川口相川	林道 土砂流入

(8) 市有施設

地域	施設名（場 所）	発生時刻（覚知）	被害状況	対応状況
長岡	ながおか市民センター	25 日 19 : 00	5 階の壁から雨漏りを確認	吸水シートを設置
長岡	さいわいプラザ	25 日 17 : 00	地下機械室、正面玄関風除室、 8 階機械室内で雨漏りを確認	雑巾で拭き取り

(9) 教育施設

地域	施設名（場 所）	発生時刻（覚知）	被害状況	対応状況
長岡	下川西小学校	26 日 7 : 30	児童玄関の屋根からの雨漏り	モップ等で拭き取り
長岡	大島小学校	26 日 7 : 30	機械室に水たまり。機械に被害 なし。草刈り機 1 台水没	モップ等で拭き取り 草刈り機は乾燥後に動作確認

## 【避難場所開設】

- ・なし

## 【その他】

### 停電

地域	戸数	停電日時		復電日時		備考
川崎2・3丁目	200戸	25日	15:28	25日	17:57	
与板町与板	700戸	25日	16:28	25日	19:00	
西川口	70戸	25日	16:28	25日	18:10	
与板うまみち森林公園キャンプ場 (倒木による停電)		25日	18:30	26日	10:50	

### 火災等

#### 中之島地域

- ・中之島で落雷の疑いにより住家の火災（部分焼）1件発生（詳細は調査中）
- ・中野中で落雷の疑いにより住家のブレーカーの焦げ 1件発生（詳細は調査中）